

Taller 1. Lunes 20 de septiembre. Creación y ordenación de espacios públicos; Recuperación de espacios degradados; Construcción de equipamiento

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
12	1	AA VV del Centro Histórico	Mejora de la Plaza "Las Monjas"	En la Plaza "de las Monjas" se encuentra un espacio acotado, que hace las funciones de recreo para el CEIP Pierres Vedel, eso es durante un corto espacio de tiempo, comparado con el horario no lectivo. Como se ve en la fotografía adjunta, es un espacio sin vegetación, donde el sol cae a plomo y los niños/as no tienen más que un árbol para buscar un cobijo. Es una plaza plana, triste que la poca vida que no facilita en nada el quedarse un ratito después del cole a jugar. Sólo hay losas y plantas de plástico colgadas de las farolas. Hay suficiente espacio para zona de juegos (que no hay) y más árboles, justo de lo que carece en este momento. Se propone unificar la parte vallada con la parte sin vallar y dejar diáfano (Quitar estatua...) y acondicionar poniendo juegos infantiles.	Plaza de las Monjas (C/ Yagüe de Salas)	SI
13	1	AA VV del Centro Histórico	Verdificar el Centro.	Como se ven en las fotografías adjuntas en la Plaza "del Seminario" hay un espacio donde los árboles dan buena sombra y ningún banco para disfrutar ese espacio sombrío. La Plaza del Seminario en una de las plazas donde la temperatura en pleno verano la sensación térmica es muy elevada. Plaza que desde muy temprano es visitada por turistas y vecinos, pero en la que poco se puede estar. Pues los bancos que están al pie de la Torre San Martín, son de piedra (acumulan calor) y sin sombra. En la zona donde hay bancos no hay sombra por lo que hay que poner arbolado y donde hay arbolado no hay bancos por lo que habría que ponerlos. (Desde la FAVCT añadimos propuesta de incorporar en una de las zonas una zona de juegos infantiles y otra con máquinas biosaludables para mayores)	Plaza "del Seminario"	
89	1	AMPA Pierres Vedel	Apertura de zonas verdes (posibilidad de huertos urbanos) y deportivas en el centro de Teruel	El centro de Teruel no tiene ninguna zona verde y las plazas tienen muy pocos árboles. Añadir árboles para crear sombras en las diferentes plazas del centro.	C/Ripalda pistas deportivas. C/Alcañiz o Plaza de la Bombardero detrás de la Muralla crear un parque tipo Fueros o RENFE. Plaza Cristo Rey y conventos	SI
89	2	AMPA Pierres Vedel	Apertura de zonas verdes (posibilidad de huertos urbanos) y deportivas en el centro de Teruel	El centro de Teruel no tiene ninguna zona verde y las plazas tienen muy pocos árboles. Hacer un convenio de usos con el Sagrado Corazón o para el uso de los patios privados de los dos conventos recientemente cerrados para ampliar las zonas públicas verdes de Teruel.	C/Ripalda pistas deportivas. C/Alcañiz o Plaza de la Bombardero detrás de la	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
					Muralla crear un parque tipo Fueros o RENFE. Plaza Cristo Rey y conventos	
49	1	AA VV Barrio del Carmen	Cuevas del Siete	Arreglo de la zona denominada Cuevas del Siete como zona verde.	Calle bajo los Arcos y Cuevas del Siete	
138	1	Ciudadano	Rehabilitación de la ZONA HISTORICA CUEVAS PUENTE DE LA REINA convirtiéndola en zona verde.	Solicitó reparar y rehabilitar la siguiente zona de las cuevas debajo del puente de la reina para continuar con la línea de acondicionamiento de la zona (parking para coches, acera...). Es una buena zona para un parque, un merendero y podrían ponerse unos paneles informativos sobre la historia de esta zona. El tren turístico para por ahí y ver ruinas, no historia.	Calle cuevas puente de la reina, bajo los arcos.	No
9	1		Campos públicos de fútbol sala y baloncesto	La oferta de espacios públicos para practicar deporte es muy baja en Teruel. En concreto, es habitual que los jóvenes tengan que acceder ilegalmente al recinto de colegios públicos para jugar a fútbol sala o baloncesto (o coger el coche para ir a los pueblos de alrededor). En el caso de baloncesto, el único campo que conozco de acceso libre está en el barrio de la Fuenfresca, que a pesar de tener los aros más altos de lo que indica el reglamento, están bastante frecuentados.	Cualquier zona disponible en los barrios de Teruel. Zona ensanche-fuenfresca creo que tendría mayor demanda	
10	1	Club baloncesto La Fuenfresca-Chomón	Pistas de Baloncesto	Lo que quiero hacer ver y muchas personas de Teruel que nos gusta el baloncesto, es hacer más pistas exteriores como interiores (pabellones) para fomentar más este deporte en la ciudad, ya que siempre ha tenido buenos jugadores y por no tener casi equipos, se han tenido que ir a jugar fuera.	El nuevo ensanche, Fuenfresca?	
57	5		Instalaciones deportivas	Necesidad de unas instalaciones deportivas en el Barrio de Tortajada. Somos el único barrio que no tiene unas instalaciones deportivas, las que había nos las han quitado sin poder defendernos como ciudadanos. Pienso que debe acometerse en un espacio amplio que cumpla con las medidas y dimensiones de las canchas oficiales.	Dónde estaban las antiguas era el lugar perfecto. Dentro del casco urbano no hay espacio suficiente. Buscar y proponer al pueblo antes de actuar	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
91	5	AA VV DEL BARRIO DEL ARRABAL	CAMPO DE FUTBOL EN EL PARQUE DE LAS ARCILLAS.	ADECUAR UN TROZO DE TERRENO PARA PODER PONER UNAS PORTERIAS Y CANASTAS YA QUE EL PARQUE DEL LABRADOR SE QUEDA PEQUEÑO PARA COMPARTIR DIFERENTES EDADES (PERSONAS 3ªEDAD, JOVENES Y NIÑOS) .	PARQUE DE LAS ARCILLAS.	SI
103	5		INSTALACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CAMPILLO	Llevar a cabo la instalación de zona deportiva en El Campillo con porterías, canastas, bancos... en el lugar que se considere idóneo. No se dispone en el barrio de zona donde poder llevar a cabo actividades deportivas, únicamente una canasta muy deteriorada junto a la nave con espacio muy limitado para la actividad.	El Campillo	
86	2	Asociación San León Magno	Mora de contención en la cuesta Los Molinos	En la zona que en concreto pedimos que realice una inversión que consistiría en la realización de un muro de contención como se hizo en la zona enfrente . El cuidado de la zona verde de la zona, como se realiza en la zona de enfrente. Ambas zonas pertenecen al Ayto. de Teruel.	Subiendo la cuesta de los Molinos a la derecha, dirección travesía las Eras de Santa Lucia.	SI
45	2	AA VV Barrio del Carmen	Jardín Vertical	Colocación de un jardín vertical en la medianera entre la pared del edificio y el parque Bajo los Arcos.	Pared del edificio que da al parque Bajo los Arcos	SI
126	2	Alara, el legado de la Arcilla y Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel, Acacia.	JARDÍN VERTICAL BAJO LOS ARCOS	Creación de jardines verticales en los muros e hormigón situados en el entorno del acueducto de los Arcos entre las calles Bajo los Arcos y Mosén Peras para adecuar e integrar ese espacio en el ambiente en el que se localiza y para dignificar y realzar el Bien de Interés Cultural que es el acueducto.	Muros de hormigón entorno bajo los Arcos, entre calle Bajo los Arcos y Mosén Peras	SI
133	2	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Mirador de los Arcos	Al pasar el viaducto-acueducto de los Arcos hay un mirador que es un despropósito, sirve para hacer botellón, y para actividades inciertas, está lleno de basuras, ya que no hay suficientes papeleras, además, de ser un punto ciego, oscuro e inseguro para el ciudadano, ya que no tiene iluminación. A todo esto hay que añadir que es feo, gris, y antiestético. Si el acueducto-viaducto es un punto de atracción para el turista, este, se llevará una imagen pobre de nuestra ciudad por el aspecto del mirador. Por eso, tendrían que extender la piedra por toda la pared, ya que desde el suelo, se ve mucha basura, un panel de piedra, un trozo de la pared antigua de la casa que allí estaba y el gris del mirador. Creemos que sería más beneficioso embellecer ese espacio en todos los sentidos, incluyendo el acceso desde el viaducto-acueducto a las calles : Los arcos, Mosén Peras y Dolores Romero, ya que, no son muy accesibles. Un mirador con luces, del color de la piedra, y con jardines, es lo mejor.	Mirador del acueducto-viaducto Los Arcos	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
77	2	Asociación San León Magno	Barranco Cebollinos, un desastre	Ruina. Se ha pedido reiteradamente el arreglo o acondicionamiento del barranco El Cebollino, ya que los vecinos se quejan y tienen hasta culebras. Ha subido el Ayto. de Teruel y ha dicho que es de su propiedad. Queremos que se arreglo en toda su totalidad, pues es una dejadez y una desidia.	Al final de calle Rio Duero y finaliza con el barrio del Carmen	SI
3	2	ALCALDÍA PEDÁNEA DE CASTRALVO	LIMPIEZA RAMBLA CASTRALVO	La rambla lleva años sin limpiarse, cortar ramajes y limpieza del cauce, con lo que si en verano hay tormentas, al haber tanto ramaje y hierbas, no puede llevar su cauce ocasionando inundaciones en las viviendas que hay en su ladera y proximidades. Por ello se rogaría que se realizara una limpieza en condiciones.	C/ La Placeta	
21	2	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	LIMPIEZA DEL SOLAR SITO EN ARREÑALES DEL PORTILLO	Limpieza del solar situado en Arreñales del portillo B, ya que genera insalubridad a los vecinos colindantes.	Arreñales del Portillo B	
25	2	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	LIMPIEZA Y REPARACION MURO CALLEJON HOSTAL BUGAR JUNTO A CALLE PORTILLO	LIMPIEZA DE SOLAR PARA GARANTIZAR LA SOLUBRIDAD A LOS VECINOS COLINDANTES, TRAS LA EXISTENCIA DE MALEZA Y ROEDORES. RETIRADA DE CHAPAS Y CHATARRA EXISTENTE AL FONDO DEL CALLEJON YA QUE EXISTE CIERTO PELIGRO PARA LOS NIÑOS QUE SUELEN JUGAR EN DICHO CALLEJON. REPARACION O DERRIBO DEL MURO EXISTENTE DE PIEDRA YA QUE ESTA EN SITUACION RUIOSA CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS NIÑOS QUE JUEGAN Y JUNTO AL MURO, YA QUE HAY PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DE LAS PIEDRAS.	CALLEJON QUE DESEMBOCA EN CALLE EL PORTILLO	SI
6	1	ALCALDÍA PEDÁNEA DE CASTRALVO	MERENDERO A LAS FUERAS DEL PUEBLO	Castralvo es de los pocos barrios y pueblos que no dispone de merendero. Es algo muy demandado por todos los vecinos. Sería útil tanto para pasar el fin de semana con la familia y amigos, como para la celebración de las fiestas patronales.	Camino del puerto. Baranco de fuen amargo. (está a las afueras, ya que es un lugar perfecto para un merendero)	SI
54	1	AA VV La Unión de Villaspesa	Área recreativa en la fuente de Marimezquita	Área recreativa que incluya asador, conjunto de mesas y bancos, zona cubierta y contenedores en la fuente de Marimezquita, situada en la carretera de Cubla.	Fuente marimezquita, en la carretera de Cubla, Polígono 43, Parcela 30	SI
79	2	Asociación San León Magno	Calle Sin nombre, se accede a la calle Polvorín y Cementerio.	Desde la rotonda de las carretera Alcañiz dirección calle Polvorín, sale para subir al Cementerio. Está sin asfaltar y en muy mal estado. Ente los talleres Villegas y antiguo Taller Barber.	Desde la rotonda de la circunvalación de barrios sale a la cartería de Correos.	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
55	2	Grupo "Cáritas" Parroquia Santos Mártires	RESTAURACIÓN DEL ENTORNO ERMITA VIRGEN DEL CARMEN	La calle de entrada al Centro Penitenciario de Teruel y el cercano entorno de la ermita Virgen del Carmen están descuidados y en progresivo deterioro. Ya presentamos esta propuesta el año pasado pero al ser una propuesta que no concierne directamente a la seguridad ciudadana, no se priorizó en el grupo 1. Hay tres elementos artísticos que son de considerable valor: la ermita modernista (de propiedad particular), un busto del escultor Benlliure y un banco de cerámica andaluza. Los tres son aportaciones notables de nuestro patrimonio cultural. Es un espacio muy visitado por los turolenses y zona de espera para los familiares que vienen a visitar a los internos de la cárcel. Como el deterioro avanza volvemos a solicitar que se urbanice la superficie de tierra de la calle y se restaure el jardín y alrededores de la ermita.	Avenida Zaragoza, 26. TERUEL	
88	2	AA VV de San Julián	Plaza San Antón	Embellecimiento Plaza ermita de San Antón dejándola peatonal con un suelo con adoquines, árboles, bancos, fuente.... (estilo Plaza Iglesia San Francisco)	Plaza San Antón	SI
48	5	AA VV Barrio del Carmen	Parking de coches en alturas	Creación de un parking de coches en un solar en la calle Valparaíso	Calle Valparaíso	SI
67	5		CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA FORJA MODERNISTA.	Adquisición del inmueble sito en la calle Muñoz Degraín, 1; lugar donde tenía el taller el artista Matías Abad, taller conocido como "El Vulcano". Se podría realizar un Centro de Interpretación de la forja modernista y un homenaje a Matías Abad. Desde el exterior se pueden ver varias de sus obras que presentan un aspecto lamentable. Hoy en día se encuentra totalmente degradado y sería un acierto su recuperación al lado del Mausoleo de los Amantes. Numerosas obras del artista se encuentran en la ciudad de Teruel. (Nota: la fotografías adjuntas han sido recogidas en internet)	Calle Muñoz Degraín, 1. Teruel.	SI
107	5	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 1	Nave almacén o nave polideportivo (no tenemos y falta nos hace). Se proponen dos opciones: Dos opciones de nave almacén o multiusos para el barrio pedáneo. Una sería comprar la nave que hay junto a la carretera que se vende y serviría para dejar sillas, mesas, etc para fiestas y para realizar actividades de mantenimiento para las mujeres, etc. Otra sería realizar nueva construcción de almacen o nave multiusos en alguna era que no sea privada.	Villalba Baja	
132	5	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Parque agility para perros	En el acceso al parque de las Arcillas desde el Carrel , en el lado izquierdo hay un espacio silvestre, sin luz, llenó de matojos. Pensamos que sería un espacio ideal para las mascotas que desde todos los barrios de la ciudad vienen a pasear por las Arcillas. Es ideal para un parque agility para perros, con papeleras para tirar las heces, luces, una fuente y bancos. Así pasaría de ser un espacio oscuro, inseguro y destinado para realizar actividades no tan idóneas, a ser un espacio cuidado, dando un buen servicio a sus ciudadanos y sus mascotas, además de ser un recurso más para el barrio. Teniendo en cuenta, que es una forma, también, de proteger el parque de las Arcillas de basuras, de bolsas con heces de perros, y demás cosas.	Acceso desde el Carrel al parque de las Arcillas.	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
16	1	AA VV Ensanche	Ampliación parque recreativo y deportivo. Ubicación Ensanche.	Ante la buena acogida del parque ubicado en el ensanche entre las calles Jerónimo Soriano y Palmira Placita, solicito el estudio de viabilidad para la ampliación del parque con medios deportivos y de recreo,teniendo en cuenta que tienen una explanada colindante en desuso.	Paque ubicado en el Ensanche, próximo al centro de salud nuevo del ensanche, ubicado entre las calles Jerónimo Soriano y Palmira Placita.	

Taller 2. Jueves 23 de septiembre. Trafico, vialidad y transportes; Otras propuestas

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
4	4	ALCALDÍA PEDÁNEA DE CASTRALVO	SOLUCIÓN CAMINO DE LA ERMITA EXCESO DE VELOCIDAD	Esta calle tiene bastante peligro por la entrada y bajada de vehículos con exceso de velocidad teniendo en cuenta que en la misma calle se encuentra el teleclub del pueblo y hay bastante movimiento de niños y adultos, sobre todo ahora en verano. Habría que buscar una solución para que los coches que vengan de la c/mayor y los que bajen de la c/camino de la ermita, redujeran su velocidad para no ocasionar ningún accidente o daños. O bien un espejo, bandas sonoras, único sentido de esa calle.	C/ Camino de la ermita, donde el teleclub	SI
8	4		Aparcamiento patinetes eléctricos en el centro	La movilidad eléctrica está en auge, y en las ciudades están introduciendo los patinetes eléctricos. Uno de los inconvenientes es donde guardarlos cuando se acude al centro de la ciudad,ahora que es posible dado que todas las vías están limitadas a 30 km/h. Se analice un lugar donde sea posible aparcar el patinete (parking de la glorieta, ayuntamiento, etc) con una mínima garantía de seguridad.	Centro Teruel	
17	4	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	Necesidad de dar seguridad y proteger a los peatones en los pasos de cebrá del parque del labrador.	Una buena solución, puede ser: - Jardinera de obra con varios arboles. - Al mismo tiempo, que da protección y seguridad a los peatones que desean pasar por los pasos de cebrá, también protegería del sol dando un poco de sombra tan necesitada en dicho parque y dignificar la escultura del labrador. - Se adjunta imagen a modo de ejemplo en la plaza Constitución.	PARQUE DEL LABRADOR - PLAZA DEL LABRADOR	SI
18	4	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	PASO PEATONES MERCED Y CALLE MONOTES (ANEXAS C/ SAN MATEO Y SAN AMBROSIO	Colocacion de un paso de peatones para que pueda acceder sin peligro a los bancos que existen en la urbanización de enfrente.	CALLE SAN AMBROSIO Y SAN MATEO - CALLE MONOTES	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
27	4	Particular	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	Complementar los pasos de peatones de las principales vías de la ciudad con elementos que obliguen a reducir la velocidad antes de llegar a estos (bandas transversales ahondadas, no elevadas) al igual que se ha hecho ya en otras zonas.	Avda. de San Gadea, Avda. de Aragón, Avda. de Sagunto, Avda. de Europa, Calle San Francisco, Glorieta, Ronda de Ambeles.	
30	4	Ciudadano	PINTAR SEÑALES HORIZONTALES DE CIRCULACIÓN DE BICI Y VMP EN TODAS LAS CALZADAS PRINCIPALES DE TERUEL	Aprovechando la pacificación de vías conseguido recientemente en la Ciudad de Teruel al limitar la velocidad de circulación a 20 y 30 km/h, sería muy interesante que a la vez que se pintan las señales de velocidad máxima añadir también señales horizontales con la imagen de una bicicleta y un patinete eléctrico. Con esto se conseguiría dar mas seguridad, potenciar y advertir de la presencia de esta nueva forma de movilidad más ecológica y sostenible. Esto ya se esta haciendo en todas las capitales que nos rodean con el fin de visibilizar y favorecer el cambio modal coche a bici-VMP. Las señales deben de ser blancas y que ocupen entre el 80 y 90 por ciento del ancho del carril. Se adjuntan fotografías ilustrativas. Las calzadas que se deben señalar son al menos : Avd. Sagunto, Ronda de Ambeles, Carretera de Alcañiz, Camino de Castralvo, Avd. Aragón, Cuesta Carrajete, Ctra San Julián, Avd Sanz de Gadea, Avd. Ruiz Jarabo, Avd América, Paseo del Ovalo, Calle San Francisco, Avd. Zaragoza.	Teruel y Barrios. Además de las vías citadas en la descripción, pintar también las calles en las que se considere que hay una alta ocupación.	SI
40	4	AA VV Barrio del Carmen	Señalización luminosa vertical del paso de cebra O colocación Semáforo	El paso de peatones que existe en la Avenida Zaragoza próximo a la Gasolinera, se debe de iluminar con señales verticales que adviertan al tráfico de su existencia, con el fin de mejorar la seguridad para el peatón.	Avda Zaragoza	SI
44	4	AA VV Barrio del Carmen	Mejorar seguridad paso de peatones Puente la Reina	Los coches invaden la acera por donde pasan los peatones. Se propone realizar alguna acción para diferenciar la calzada de la acera. Podría ser poner pintura reflectante u otra opción para que los coches no invadan la acera. (No sobre elevar porque provocaría daños en los coches)	Paso peatones en Calle Bajo los Arcos provisto de semáforo	
65	4	AA VV Ensanche	Semáforos en pasos de peatones.	En varios pasos de peatones de la Avenida Sagunto existe peligro por dos razones: la existencia de tres carriles, dos en una dirección y una en la contraria, que impide la visión de uno de los vehículos. Y, segunda, debido a la velocidad que, aunque existe una importante limitación de la misma, no siempre es respetada, sobre todo, por vehículos que llegan de la Fuenfresca. Existe antecedente de convenio Ayuntamiento-Carreteras del Estado en "Paso de Peatones con semáforo" en La Fuenfresca-Los Planos. Reivindicar que el Ayuntamiento haga las gestiones para la colocación de los semáforos.	Avenida de Sagunto: junto rotonda de Carretera de Castralvo, junto rotonda de la Avenida de Aragón y enfrente de Diario de Teruel.	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
97	4	AA VV San Blas	SEÑALIZACION EN CRUCE	El intenso tráfico que soporta la carretera del Pantano a creado la necesidad de solicitar la señalización tanto vertical como horizontal en el camino que conecta con el Barrio Medio.	Carretera del Pantano con el cruce o intersección con los Barrios Santa y Medio.	SI
110	4	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 4	Instalar algún espejo en varios puntos de las calles para que no haya accidentes posibles. La Calle Rosario sobre el nº2 (Es la que se había aprobado y fue el policía dos veces y no supo donde. Podría hacerse una quedada con la alcaldesa para explicar el punto exacto.) También incide en que se revisen los espejos del barrio y se cambien por unos nuevos los que vean deteriorados.	Villalba baja	
119	4	Asociación Vecinal de la Fuenfresca	Creación de paso de peatones	Existe la necesidad de crear un paso de peatones en la Calle Luis Buñuel que permita unir el lado de los porches y comercios con el parque sito justo en frente. En toda la calle solamente se disponen de dos pasos, uno en cada esquina. Pero no existe uno en mitad que permita el paso al parque infantil, por lo que la gente cruza siempre por medio.	Calle Luis Buñuel del barrio de la Fuenfresca a la altura del número 15.	SI
127	4	Presidenta de la Asociación	Colocación de espejos en nave multiusos barrio del Campillo	Ya que no disponemos en el barrio de otras instalaciones para realizar actividades como zumba, gimnasia de mantenimiento o como espacio social para la gente mayor, cumpleaños de los peques y rees de los vecinos (No tenemos Ayuntamiento como los demás barrios pedáneos) Pedimos desde la asociación la colocación de espejos en una de las paredes para dar sensación de espacio con amplitud y limpieza. Suponemos que el coste no será elevado y el disfrute sería de todos los vecinos.	Nave municipal multiusos.	
134	4	AA VV San León	Realizar un paso de cebrá puente la reina hacia puente Nuevo.	No hay paso de cebrá entre la acera del puente la reina y bajo el puente Nuevo o carretera Alcañiz.	Es en la calle Miguel Ibáñez, 2-4, intersección con calle los baches. Hasta alcanzar debajo puente de la carretera Alcañiz.	
135	4	AA VV San León	Rotonda en la gasolinera Civera, de la carretera Alcañiz	Para acceder a la gasolinera desde diferentes puntos, camino San Cristóbal, caminos adyacentes. Entrada y salida, pues es un cruce muy peligroso para parar en medio de la carretera.	Aproximadamente frente gasolinera Civera de la carretera Alcañiz. Una rotonda para	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
					que se pudiera realizar todas las maniobras en todos los sentidos.	
136	4	AA VV San León	Barrera o quitamiedos camino gasolinera Civera	El camino paralelo al acceso gasolinera Civera, los camiones entran destrozando la cuneta. Saldo la lunes continua del arden. Salen por dicho camino dirección contraria, saltándose todo.	Poner unos conos o quitamiedos para evitar que entren y salgan por dicha cuneta. Pueden ocasionar un accidente grave.	SI
11	10	AA VV del Centro Histórico	ZONA DEPORTIVA CENTRO HISTÓRICO	El Centro Histórico carece de lugares donde poder practicar deportes, sin embargo en la calle Ripalda, encima del número cinco, hay un espacio con canastas de baloncesto que tiene un escaso uso y que se podría poner al servicio de los vecinos. En las instalaciones hay gradas, focos y una puerta de acceso. Sólo falta la sensibilidad y la voluntad de ponerlo al servicio de la infancia y juventud del barrio.	Calle Ripalda encima del número 5. El equipamiento ya está.	
28	10	Particular	CONTROL DE EXCREMENTOS DE PERROS	Crear un banco de datos de ADN de perros, para identificar los numerosos y molestos excrementos que se ven en muchas aceras de la ciudad (se podría hacer fácilmente a través de los veterinarios a la vez que se les ponen las vacunas), incrementando la cuantía de las multas y repercutiendo los costes en los infractores. Esto ya se está haciendo en otras ciudades españolas con notable éxito y muy bajo coste.	Toda la ciudad	
29	10		Esculturas al aire libre	Diseñar un circuito de esculturas al aire libre en la zona del centro que inviten claramente al turista a hacerse una fotografía junto a ellas o formando parte de ella (un pequeño ponie, silla,...)	Zona centro, ensanche,...	
35	10	AA VV de San Julián	Cámaras Glorieta Esperanto	Sustitución de las actuales cámaras de vigilancia por otras de alta resolución, visión nocturna y panorámicas, así como añadir una tercera en la parada y espacio exterior de la parada intermedia. Lo que no es normal que los actos vandálicos que se han producido en el ascensor no hayan sido registrados con la nitidez necesario para identificar a las personas habiéndose producido a pocos metros.	Glorieta Esperanto	SI
38	10	Aldehuela	Iluminación por Proyección de monumentos	Iluminación por Proyección de monumentos, en Aldehuela tenemos dos monumentos que deberíamos potenciar y dar visibilidad que son. La Iglesia de San Miguel es de estilo barroco del siglo XVI del año 1668. La fuente de piedra tallada de mampostería y data del siglo XVII año 1724	La Iglesia de San Miguel La fuente	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
42	10	AA VV Barrio del Carmen	Señalización turística	Colocación de señales indicativos de posibles edificaciones o zonas de interés turístico. Sería colocar un cartel informativo con los puntos de interés en el inicio de la Andaquilla. Esos puntos de interés pueden ser la Plaza San Sebastián, Franciscanos, Cuevas del Siete, Puente de hierro, Comandante Aguado, Torre que era tejería donde está el DIA, Virgen del Carmen.... y otros elementos que consideren de interés. Esto supondría el comienzo para hacer atractivo el barrio para el turismo.	En todo el barrio.	
51	10	AA VV La Unión de Villaspesa	Arreglo del puente chamela (puente de tablas)	Arreglar y acondicionar para su uso, el puente de tablas, propiedad del ayuntamiento de Teruel situado entre los términos de Villaspesa y Villastar. Este es el único paso del río existente entre ambas localidades para los paseantes, así como un lugar icónico del barrio de Villaspesa.	Puente de tablas entre Villaspesa y Villastar, Polígono 45, Parcela 18	SI
53	10	AA VV La Unión de Villaspesa	Instalación de contenedores de recogida de heces caninas.	Se ve necesario en el barrio que haya lugares de recogida para evitar la suciedad en las aceras y en las calles.	Paseo del río, carretera Cubla después del puente a la derecha, detrás de las escuelas, el barrio de la muela a la entrada y a la altura de la ermita	
56	10	Grupo "Cáritas" Parroquia Santos Mártires	HABILITACIÓN DEL JARDÍN DEL C.R.P. SAN JUAN DE DIOS (Psiquiátrico) COMO PARQUE URBANO	El Barrio del Carmen y Franciscanos tiene un alto porcentaje de personas mayores. A muchas de ellas les resulta difícil acceder a las riberas del Turia para su paseo y descanso. En medio de estas calles (Avda. Zaragoza, Del Carmen, Cuesta de los Molinos, Cuevas del Siete, Bajo los Arcos, Valparaíso) se encuentra el jardín delantero del C.R.P. San Juan de Dios (Psiquiátrico) que podría ser un magnífico pequeño parque para el barrio. Y presentamos esta propuesta el año pasado. Lo volvemos a hacer porque la consideramos de baja financiación. Sería suficiente que el Ayuntamiento firmase un acuerdo con la DGA y se acondicionase el lugar con 4 ó 5 bancos, se instalase alguna pérgola y se habilitasen los accesos.	Esquina entre la Avda. Zaragoza y la c/ Valparaíso. TERUEL	SI
64	10	AA VV Ensanche	Medio Ambiente: Centro de Interpretación Botánica.	La rica y abundante vegetación existente en el Parque Los Fueros-Ricardo Eced, estudiada y publicada por expertos y amantes de la botánica, es motivo más que importante para dotar al Parque de una instalación que recogiera y estudiara las distintas especies vegetales, difundiendo el conocimiento de las mismas. Esta propuesta ya fue trasladada desde la Asociación de Vecinos Ensanche al Equipo de Gobierno Municipal y al resto de Grupos Municipales.	Parque Los Fueros-Ricardo Eced.	
82	10	AAVV SaN JULIÁN	Cartel Informativo Horario Ascensor	Una duda que tienen los usuarios del ascensor es el horario exacto, especialmente cuando tienen que coger un autobús o ir al trabajo, solicitamos se coloque tanto en la parte de arriba	Ascensor (arriba y abajo)	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
				como la de abajo un cartel con el horario con un sistema que permita actualizarse cuando sea necesario. Este cartel podía completarse con un plano con los sitios de interés del barrio (Alfares, Grafitis, Parque las Arcillas...)		
95	10	Aldehuela	Césped en el campo de fútbol.	Me gustaría que colocaran césped artificial en el campo de fútbol por que el suelo está en muy mal estado como apreciarán en la foto que les adjunto.	Camino los chopos. Aldehuela.	
98	10	AA VV San Blas	LIMPIEZA EN EL BARRIO DE SAN BLAS	Debido a que San Blas es un barrio disperso, se ha observado que la limpieza de aceras, arboles, hierbas... para una única persona es demasiada labor para realizarla en un mismo espacio de tiempo. Por eso se solicita al Ayuntamiento el apoyo para dichas tareas.	Por todo el Barrio: la Paja, la Rambla, Barrio Santo, Barrio Medio, el Molino, Los Marines, La Guea y zona de la carretera.	Si
111	10	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 5	Señalar rutas a la hora de realizar senderismos por caminos o sendas fluviales. Sería colocar un cartel informativo con dos rutas senderistas en un inicio del barrio donde se pueda aparcar y señalarlas con pintura en piedras, árboles... Una de ellas es ruta del camino hacia la Ermita donde el Rebollo gordo (Adecantar el Rebollo con zona para descansar está aprobado pero sin hacer), y la otra sería una ruta circular desde el pueblo al yacimiento de la edad de bronce. Sería poco dinero solamente el cartel informativo y la pintura de señalización.	Villalba baja	
113	10	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 7	Hay un yacimiento edad de bronce donde nos gustaría que se pudiese señalar y conservar para que se pudiese hacer visitable.	Villalba baja	
115	10	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 9	Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta nos hace: -Cambiar y en algunos casos que no existen. . . Las placas con el nombre de las calles.	Villalba baja	
116	10	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 10	Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta nos hace: -Pintar fachada escuela, y médico y cementerio (esta muy deteriorado).	Villalba baja	
128	10	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Separar el uso turístico del uso cotidiano.	Las luces que alumbran el acueducto-viaducto de los arcos son de uso turístico, pero van unidas al alumbrado general de las calles: los Arcos, Mosén Peras, escaleras de acceso a Dolores Romero, y cuando se estropean o no se encienden, las calles anteriormente nombradas, se quedan sin luz. No tiene sentido, porque tanto el viaducto como las calles son usadas por los ciudadanos, simplemente por motivos de seguridad deberían separar las luces decorativas del alumbrado general. Creemos que son prioritarios los ciudadanos, y después el turismo.	El acueducto-viaducto de los arcos y las calles adyacentes.	

Taller 3. Lunes 27 de septiembre. Mantenimiento del viario; Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos; Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
5	3	ALCALDÍA PEDÁNEA DE CASTRALVO	ARREGLO ASFALTO CAMINO ERMITA HACIA CAMINO DE ACARREA-MONTE	Debido al pasao continuado de cambiones, tractores y vehículos de peso, el asfalto de esta calle se ha levantado ocasionando baches grandes. Los coches cuyas viviendas la tienen hacia esa dirección, no pueden pasar debidamente normal, ya que, tienen que esquivar y pasar muy despacio, por miedo a que dicho levantamiento, roce los bajos de los vehículos. Aparte, de lo mal que se camina, tanto a pie como a vehículo de motor y bici.	C/ Camino ermita-camino acarrera monte.	
15	3	Asociación San León Magno	Contenedor en medio de la carretera Nacional, justo en la cuneta.	Cambiar de ubicación dicho contenedor. De paso ampliar y ensanchar la cuneta para dejar paso a los peatones.	Frente a talleres Rodi, a la salida de la rotonda de las antiguas anejas dirección Carretera Alcañiz. Se encuentra a la derecha.	SI
22	3	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	ARREGLO DE SOCAVON EN CALZADA DE LA CALLE ARREÑALES DEL PORTILLO B	ARREGLO DE SOCAVON EN CALZADA DE LA CALLE ARREÑALES DEL PORTILLO B	ARREÑALES DEL PORTILLO B	
26	3	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	ARREGLO DE ESCALERAS QUE COMUNICAN CUESTA LA JARDINERA CON LA CALLE DE LA JARDINERA	ARREGLO DE LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS QUE COMUNICAN LA CUESTA DE LA JARDINERA CON LA CALLE LA JARDINERA.	CUESTA JARDINERA - CALLE JARDINERA	SI
36	3	AA VV de San Julián	Sumideros Calle Fuentebuena y Pilar de las Almas	Colocación de sumideros en Calle Fuentebuena, Pilar de las Almas y cercanas para evitar la bajada torrencial de aguas provenientes de Calle Fuentebuena, San Lamberto, Cuesta Jardinera, Pilar de las Almas, eras y solares sin edificar. Son cuestas que las aguas desembocan en esta calle saltando la acera e inundando patios y bajos.	Calle Fuentebuena y cercanas	SI
37	3	AA VV de San Julián	Patinazos suelo Calle Jardinera	Al final de la Calle Jardinera en el cruce con la Ronda Damaso Torán el asfalto por el paso de los coches y su inclinación resbala al paso de los peatones.	Calle Jardinera/Ronda Damaso Torán	SI
43	3	AA VV Barrio del Carmen	Acera Calle Bajo los Arcos	Arreglo de la acera de la Calle Bajo los Arcos desde el puente La Reina hasta el Carrel, de el lado izquierdo para darle continuidad al arreglo que ya se hizo.	Acera lado izquierdo en la calle Bajo los Arcos	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
50	3	AA VV Ensanche	Renovación aceras.	Su situación es lamentable desde hace varios años. El material existente está totalmente levantado.	C/Maestro Fabregat. Allí se encuentran ubicados la Policía Autonómica y el Servicio de Sanidad.	
70	3	AA VV ENSANCHE	ASFALTADO	Se realizó una parte del asfaltado de la Avenida de América y consideramos que se debería de finalizar.	Avda. de América	
71	3	AA VV ENSANCHE	ASFALTADO	El asfaltado de la Avda. de Aragón quedó suspendido por realización de obras en dicha avenida. Solo se han realizado trabajos de parcheado puntuales.	Avda. de Aragón	
72	3	AA VV ENSANCHE	ASFALTADO	Muy mal estado del pavimento y con bastante circulación.	Calle Compromiso de Caspe.	
76	3	AA VV Ensanche	Asfaltado: piso levantado por raíces.	Zona con algunos puntos muy estropeados por la acción de las raíces de árboles próximos. Zona frecuentada por coches y peatones.	Ronda de la Liberación: zona próxima a la sede de la Policía Autonómica y el edificio de Sanidad.	SI
78	3	Asociación San León Magno	Arreglo Calle Atarazanas	En toda la calle no hay aceras, la grava suelta y postes a los lados.	Entre la calle Leocadio Brun y Ciudad Escolar (las nuevas Anejas)	SI
80	3	Asociación San León Magno	Desagüe de la calle Santa Amalia dirección Tirso de Molina	El desagüe está muy bajo, habría que subirlo para que los coches no toquen los bajos. Hace mucho ruido al pasar los coches.	Está en la calle Santa Amalia dirección calle Tirso de Molina	
83	3	Asociación San León Magno	Aceras en calle Guadalquivir	No hay aceras en la calle Guadalquivir. Es una calle que solo hay en un lado de la misma.	Mejorar la acera de la calle Guadalquivir	SI
94	3	Aldehuela	Asfaltado de calles	Hay varias calles del pueblo que se encuentran y muy mal estado. En especial la calle Mayor, la plaza y la calle Horno.	Calle Mayor, plaza Milagrosa y Calle Horno.	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
112	3	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 6	Pavimentado en algunas calles (Con la borrasca Filomena y la sal están fatal muchas de ellas). 2 o 3 calles fueron aprobadas antes de Filomena pero no se han hecho y tras la tormenta sobretodo la zona de la plaza y lo más transitado esta muy deteriorado. Que los técnicos hagan un balance de las calles y se pueda asfaltar por bloques.	Villalba baja	
114	3	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 8	Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta nos hace: -Arreglo en Calle Rosário de escaleras que llevan muchos años en muy mal Estado.	Calle Rosario Villalba baja	
120	3	Asociación Vecinal de la Fuenfresca	Ensanchamiento de aceras	En varias calles del barrio de la Fuenfresca hay aceras cuya parte ancha es muy justa para que pasen sillas de ruedas, carritos de bebés... Son aceras donde hay aparcamientos en batería, por lo que los coches se comen la mitad de la misma. Esto conlleva que una acera que es justa para que quepan sillas, al haber aparcado un coche, no pueda pasar. Podría solucionarse poniendo algún elemento que limite al coche al aparcar y no se coma la acera. (Pivotes...) o podría ponerse alguna prohibición de comerse la acera mediante alguna señal...	Barrio de la Fuenfresca en varios puntos. (Incorporo localizaciones en fotografía)	SI
129	3	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Asfaltado correcto de las calles Carrel, Ollerías del Calvario, todas las asfaltadas.	Cuando se asfaltaron las calles del barrio del Carrel se puso un tipo de aglomerado alrededor de las arquetas y rejillas del alcantarillado, que con el uso cotidiano o con el simple paso de los vehículos, han saltado y se han trasformado en verdaderos huecos, baches. Creemos que la inversión supera lo que es propiamente mantenimiento, ya que necesitamos un correcto asfaltado de nuestras calles con unos buenos acabados.	Calles: El Carrel, Ollerías del Calvario, Urbanización Laguía...	SI
131	3	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Entorno al Arquillo	Al lado del arquillo hay una especie de escaleras que dan a un espacio sin luz muy utilizado por los vecinos que llega hasta el paseo que existe para superar el puente de la ronda interbarrios, paralelo a las escaleras de subida al cementerio. Este espacio es mal usado algunas veces como aseo improvisado, y es muy inseguro tanto para las mascotas como para las personas, ya que hay vidrios y basuras esparcidos. Proponemos, que se hagan unas escaleras seguras, de piedra que duren y no resbalen para dar acceso a un espacio ajardinado, con bancos y luces, para que sea usado por los vecinos, respetando al Arquillo, que esperamos que sea pronto restaurado. Los accesos al Parque periurbano desde el Carrel se deberían cuidar, ya que son las puertas del parque.	Al final de la calle El Carrel, al lado del arquillo.	SI
137	3	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Cuesta con varios tipos de cemento	Hay una cuesta muy empinada, que une la calle Los Arcos con la calle El Carrel, que ha sufrido bastantes obras y cada una de ellas la han cerrado con un tipo de cemento. No sabemos porque, pero es una costera muy peligrosa, los coches derrapan, los peatones van despacio para no caerse, y cuando llueve se complica aún más, sufriendo numerosas caídas muchas personas. Por todo ello solicitamos que rayen la costera para evitar caídas y derrapes de los coches.	Calle los Arcos	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
75; 81	3	Asociación San León Magno	Aceras calle Las Viñas, estrechas y con poste en medio	Suprimir todos los obstáculos que hay en las aceras. Son estrechas y ensancharlas. En muchos lugares con baldosas sueltas, de cemento en muchos tramos. Y sobre todo farolas y postes en todo su trazado.	Calle Las Viñas	
139	3	Ciudadano	Reparación del suelo de la Plaza de San Miguel	El suelo de la Plaza de San Miguel presenta un estado lamentable desde hace años. El adoquinado original está levantado y se fue parcheando con cemento y asfalto que se ha ido levantado. Es la entrada al complejo de la muralla y entre las pintadas en el solar no resuelto de la entrada y el estado del suelo, hace que la imagen en esta zona de la ciudad sea lamentable. Además, viven allí numerosos ancianos que en cualquier momento pueden tropezar por los socavones y los adoquines levantados con las responsabilidades jurídicas que podría tener el ayuntamiento.	Plaza de San Miguel en el centro, junto a la muralla y el portal de la Traición.	SI
7	6		Tela metálica unos huecos paredes frontón San Julián	En el frontón de San Julián hay unos huecos que se quedan abiertos, son 4 o 5 grandes huecos paralelos a la carretera, por donde a los niños y jóvenes se les caen las pelotas muchas veces rodando a la carretera con el riesgo que conlleva, por que cruzan a buscarlas, además es una zona con calles y curvas de mala visibilidad donde muchas veces los coches van a grandes velocidades. Yo solicito cerrar con tela metálica esos huecos por donde se salen las pelotas para evitar riesgos,	Frontón de San Julián	SI
52	6	AA VV La Unión de Villaspesa	Pavimentación de las pistas deportivas y del minicampo situado en el frontón de las escuelas.	Pavimentación de las pistas deportivas y pintura de todas las opciones que hay (fútbol, baloncesto, tenis...). Pavimentación del minicampo situado en el frontón de las escuelas. Ya que han quedado deterioradas a causa de la borrasca Filomena.	Pistas polideportivas y frontón al lado de las escuelas en la calle Alejandra Torán.	SI
105	6		GOTERAS Y FILTRACIONES	En el barrio de El Campillo tenemos una única instalación para realizar actividades tanto niños como adultos y cada vez que llueve o nieva tenemos que ir antes a achicar el agua. Nos instalaron una estufa de pellet con la cual hemos resuelto el problema de temperatura, con tan buena suerte que una de las múltiples gotera cae encima de la estufa y de la caja de enchufes con el peligro que ello conlleva, por ello pido un saneamiento del tejado y estudio de filtraciones.	Nave multiusos	
106	6	AA VV de San Julián	Recrecer valla tapia colegio Miguel Valles.	El campo de juegos del colegio Miguel Valles, entrando al patio de juego el muro de la derecha, un problema para los vecinos de la finca que da al patio. El muro es bajo y los balones permanentemente salen por encima de él, dando en las ventanas de la finca. Se ha dado el caso de roturas de cristales, en este caso lo que motiva la petición es la rotura de un toldo el día 8 de julio del 2021. La mayoría de vecinos son gente mayor que se asusta cada vez que el balón pega	C/ Fuentebuena, San Julián, 44002, Teruel	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
				contra las ventanas o la propia pared. Se plantea establecer una valla metálica de 130cm/150cm de altura en todo lo que es el muro de separación entre el campo y la escalera.		
90	8	AA VV DEL BARRIO DEL ARRABAL	MEDIDOR Y PURIFICADOR DE AIRE.	CUANDO REALICEMOS LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DESDE HACE AÑOS POR LA ASOCIACION EN EL LOCAL SOCIAL, NUESTROS VECINOS ESTEN SEGUROS CON EL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE.	CENTRO SOCIAL ENCARNA ESTEBAN FABRE.	SI
93	8	Aldehuela	Acondicionamiento de la biblioteca museo de Aldehuela.	Quiero comprar estanterías, mesas, sillas y vitrinas para acondicionar el local museo biblioteca. Las estanterías de madera acordes con el local rondarían los 2000? y las mesas y sillas rondarían los 1000?.	C/ Mayor En el centro cultural 2º planta (antiguas escuelas)	SI
109	8	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 3	Poner estufa de pellets en Asociacion Amas de casa .	Asociación amas de casa Villalba baja	
117	8	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 11	Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta nos hace: -El molino recién restaurado estaría muy bien que fuese un centro interpretativo o darle un uso para que se pueda hacer visitable.	Villalba baja	
121	8	Asociación Vecinal de la Fuenfresca	Colocación de un Desfibrilador Semiautomático (DESA) en el barrio de la Fuenfresca	La instalación de un dispositivo DESA en el barrio podría resultar muy beneficioso para, en el caso de que una persona sufra una parada cardiorespiratoria, poder salvarle la vida.	Podría colocarse donde A.VV Fuenfresca, donde el cuartel de la Guardia Civil... o en el lugar que los técnicos considerasen oportuno o mejor.	
123	8	Asociación Cultural del Campillo	Mobiliario para asociación cultural en el Campillo.	Mesas, sillas, estanterías y bancos de trabajo para la única asociación que tiene el barrio.	Asociación Cultural del Campillo.	

Taller 4. Jueves 30 de septiembre. Mobiliario urbano; Nuevas tecnologías (TICs)

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
14	7	AA VV del Centro Histórico	Bancos en los andenes	Los andenes de la estación de autobuses carece de bancos, sólo hay uno situado entre los primeros andenes, pero los viajeros también tienen que esperar en los andenes del final hasta que llega el autobús que les lleva a sus destinos, usuarios (la mayoría de las veces son de pueblos próximos y mayores con dificultades de movilidad) que tienen que sentarse en el bordillo de las dársenas. Como se aprecia en la fotografía adjunta, hay un inmenso espacio y poco mobiliario que facilite la espera.	Estación de autobuses Ronda Ámbeles	
19	7	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	MACETEROS EN CALLE PIRINEOS	TRAS LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA PLANTACION DE ARBOLADO EN LA ZONA DONDE ESTAN COLOCADOS LOS BANCOS JUNTO A LA IGLESIA LA MERCED, SOLICITAMOS LA COLOCACION DE VARIOS MACETEROS JUNTO A LOS BANCOS CON ALGUN TIPO DE PLANTACION QUE PROPORCIONE SOMBRA EN DICHS BANCOS.	CALLE PIRINEOS	SI
20	7	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	COLOCACION MAQUINAS EJERCICIO FISICO PARA PERSONAS MAYORES	Colocacion en el solar municipal sito en el cruce de calle San Ambrosio con San Silvestre de maquinas para la practica de ejercicio fisico para personas mayores	cruce Calle San Ambrosio con San Silvestre	SI
23	7	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	PERGOLA ZONA COLUMPIOS PARQUE DEL LABRADOR	COLOCACION DE UNA PERGOLA EN LA ZONA DE LOS COLUMPIOS COLOCADOS EN EL PARQUE DEL LABRADOR, PARA PROPORCIONE SOMBRA EN LA ZONA DE LOS COLUMPIOS Y PUEDAN JUGAR ADECUADAMENTE LOS NIÑOS.	PARQUE DEL LABRADOR	SI
24	7	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	RECTIFICACION DEL VALLADO JUNTO A LA ESTATUA EL LABRADOR	MODIFICACION DE LA COLOCACION DEL VALLADO A LA ALTURA DE LA ESTATUA DEL LABRADOR EN EL PARQUE, DEVIDO A QUE EXISTE ALTA PELIGROSIDAD PARA LOS NIÑOS. La valla junto a la estatua lo único que hace es desfavorecer a la estatua, lo suyo sería quitarla porque hay escaleras que evitan que los niños vayan directamente a la carretera y los padres los ven. Sin embargo hay 4 pasos de peatones, 2 de ellos si tienen valla pero otros 2 no. Se pide que en esos 2 se ponga la valla para que los niños tengan que rodearla y evite que cuando se salga la pelota tengan que ir directamente a la carretera.	PARQUE DEL LABRADOR	SI
31	7	AA VV de San Julián	Bancos Calle el Rosario	A la altura de la Calle el Rosario nº 29 donde la acera se ensancha y hay un grafiti (ver foto) se solicita colocación de banco y dos más individuales junto a este formando U. Bancos nuevos con respaldo y apoyabrazos.	Calle el Rosario, nº 29	SI
32	7	AA VV de San Julián	Bancos Cuesta Enriqueta	Colocación dos bancos, uno entre la gasolinera y el banco ya existente a mitad de cuesta y otro más arriba antes de llegar al estrechamiento de acera. Es una cuesta utilizada por gente mayor necesitada de descanso.	Cuesta Enriqueta	SI
33	7	AA VV de San Julián	Bancos Miguel Vallés	Sustitución bancos puerta del colegio Miguel Vallés por unos más ergonómicos ya que los actuales además de estar deteriorados los asientos son muy bajos y ondulados por lo que la gente se hunde y se dificulta su incorporación, de hecho es más utilizado el banco de la marquesina que éstos.	Puerta CP Miguel Vallés	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
34	7	AA VV de San Julián	Bancos y Fuente Glorieta Esperanto (recordatorio)	Solicitado en presupuestos anteriores la sustitución de los bancos de la Glorieta Esperanto por unos nuevos con respaldo y apoyabrazos y sustitución de la fuente por su mal estado.	Glorieta del Esperanto	SI
39	7	Aldehuela	Fuente ornamental	Instalar una fuente en el entorno de la iglesia. Reparar un trozo de muro derruido y con peligro de caídas. Se trata de comprar una fuente he intalarla en el entorno, lo pueden acometer los servicios municipales. El precio de dicha fuente, igual o similar a la existente en otra zona del pueblo, es de 800€	Entorno de la iglesia.	SI
59	7	AA VV Ensanche	Mobiliario: bancos.	Colocación de bancos en zona muy transitada y frecuentada por personas mayores.	Camino de Castralvo: zona comprendida entre inicio de la calle Palmira Plá y la rotonda que da acceso a la Avenida de Europa.	SI
60	7	AA VV Ensanche	Mobiliario: contenedores	Dotar de contenedores ivos en zona donde se han construido viviendas recientemente. Actualmente sólo existe un contenedor para residuos orgánicos.	Calle Palmira Plá, frente al número 2. Zona de reciente construcción.	SI
61	7	AA VV Ensanche	Mobiliario: papeleras para heces de perro.	Colocación de alguna papeleras para heces de perros. Zona frecuentada por estos animales de compañía y donde no existe ninguna papeleras para depositar las heces.	Calle Palmira Plá.	SI
62	7	AA VV Ensanche	Mobiliario: Señales	Zona donde se encuentra un parque frecuentado tanto por niños como por personal adulto y donde no existe ninguna señal que prohíba la entra de animales (perros...) de compañía. Había una, pero ha desaparecido.	Parque situado entre calle Jerónimo Soriano y calle de Palmira Plá.	SI
63	7	AA VV Ensanche	Mobiliario: zona infantil, elementos de ocio.	Parque existente a escasos metros del Colegio Ensanche visitado por escolares de infantil y primaria y que no dispone de zona infantil ni elementos de ocio destinados a los mismos.	Parque de Fernando Hué, entre calle José Torán, calle Fernando Hué y Ronda la Liberación.	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
66	7	AA VV Ensanche	Alumbrado: mejorar alumbrado.	Al inicio de la calle José Torán, en el entorno de la Fuente de José Torán, el alumbrado es insuficiente, especialmente en otoño e invierno por razones de seguridad. Debería mejorarse el alumbrado de esa zona.	Calle José Torán, el entorno de la Fuente de José Torán.	
68	7	AA VV del Centro Histórico	Ampliación plazas "aparcabicis"	Hacen falta más aparcabicis en el centro. El de la calle Joaquín Arnau está lleno siempre y el del Ayuntamiento también.	Ampliación de los existentes en Plaza de la Catedral y Joaquín Arnau. Instalación Plaza del Seminario (próximo a la biblioteca)	
69	7	AA VV ENSANCHE	Alumbrado: finalización segunda fase	Se acometió con acierto la primera fase de alumbrado del Parque Los Fueros-Ricardo Eced, queda gran parte del resto sin alumbrado directo.	Parque de los Fueros Ricardo Eced. Acometer segunda fase del alumbrado.	
73	7	AA VV Ensanche	Alumbrado: colocar punto de luz.	Zona estrecha y apenas iluminada frecuentada por tráfico rodado y peatones.	Calle Compromiso de Caspe en su inicio junto a la Avenida de Aragón.	SI
74	7	AA VV Ensanche	Fuente ornamental	Poner en funcionamiento una fuente ornamental que ocupa un espacio muy concurrido por niños, adultos, personas mayores., junto a un parque y un Centro de Salud. Dejó de funcionar hace ya algunos años.	Zona comprendida frente al parque situado entre la calle Palmira Plá y la Calle Jerónimo Soriano.	SI
84	7	AAVV San Julián	Soportes contenedores	Buscar la colocación más adecuada para los contenedores tanto de basura orgánica como de papel, cristal... y dejarlos fijos para evitar se estén moviendo continuamente, estudiar la viabilidad de colocación de contenedores soterrados donde sea posible.	Contenedores barrio San Julián	SI
85	7	AA VV de San Julián	Circuito biosaludable	Colocación circuito biosaludable para mayores. Una colocación apropiada sería el parque de San Antón o aledaños de la futura plaza bajo el centro social.	Zona centro social / parque de San Antón	SI

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
87	7	AAVV San Julián	Plaza Las Eras/Santa Cecilia	Colocación mobiliario en ensanchamiento de la acera en la esquina calle las eras y calle santa Cecilia. Se queda una pequeña plaza muy usada por los vecinos, hay dos bancos y se echa en falta algún otro elemento como mesas de juego (pingpong, parchís...)	Calle Las Eras	SI
96	7	AA VV San Blas	ILUMINACION EN EL CAMINO DE EN MEDIO DE SAN BLAS	En este camino que une la Calle Los Doctores con el Barrio la Paja se solicitan puntos de iluminación ya que es una zona muy transitada tanto en verano como en invierno y hemos detectado que es una necesidad.	CAMINO DE EN MEDIO DE SAN BLAS. Esta entre la Calle de los Doctores y el Barrio la Paja.	SI
99	7	AA VV San Blas	MOBILIARIO EN EL CAMINO DE EN MEDIO DE SAN BLAS	En la unión de la Calle de los Doctores con el Barrio la Paja el denominado Camino de en Medio se solicita mobiliario urbano como bancos y papeleras. En estos momentos solo hay un banco y ninguna papelera donde los vecinos puedas depositar la basura cuando van paseando.	CAMINO DE EN MEDIO DE SAN BLAS (Entre la Calle los Doctores y Barrio la Paja)	SI
101	7		Parking para bicicletas	Colocar dos soportes para aparcar bicicletas.	Uno en la zona de la charca y otro en la entrada de la nave multiusos.	SI
104	7		Parking bicicletas en el barrio de El Campillo	Instalación de dos plataformas para aparcar bicicletas	Una de ellas en la zona de la charca y la otra en la plaza San Antonio a la entrada de la nave multiusos	SI
108	7	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 2	Instalar fuente en la calle Rosario	Villalba Baja calle del rosario	
118	7	Alcaldesa pedanea de Villalba Baja.	Mejoras y propuestas Barrio de Villalba Baja 12	Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta nos hace: -Iluminación de la torre del campanario (muy demandado junto con la nave por los vecinos)	Villalba baja	
122	7	Alcalde Pedaneo.	Maquinas Biosaludables Barrio del Campillo	Colocación de aparatos biosaludables en el terreno aledaño al consultorio Medico que es de titularidad municipal.	Terreno junto al consultorio Medico, es de	

ID	BLOQUE	ASOCIACIÓN	TITULO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FOTO
					titularidad municipal.	
130	7	AA VV Virgen del Rosario-El Carrel	Contenedores de basura	Los contenedores de basura orgánica no se han renovado desde hace muchos años , algunos de ellos están hasta rajados y como consecuencia se derrama líquido sucio en la acera, ensuciando y produciendo malos olores. Solicitamos que sean renovados.	Calles: El carrel, Ollerías del Calvario y Urbanización Laguía...	SI
20.1	7	AA VV BARRIO DEL ARRABAL	COLOCACION MAQUINAS EJERCICIO FISICO PARA PERSONAS MAYORES	Creacion de zona verde, con arbolado y bancos para zona de descanso.	cruce Calle San Ambrosio con San Silvestre	SI
33.1	7	AA VV de San Julián	Bancos Miguel Vallés	Elaborar un para sustituir todos los bancos deteriorados e incómodos de la ciudad.	Puerta CP Miguel Vallés	SI
124	9	Ciudadano	Crear una APP. Movilidad en Teruel	Nombre "mueveTE" Debido al aumento de formas de moverse por la ciudad y barrios: coche, peatonal, patines, bicicleta, Autobús, patinete, sillas eléctricas PMR, motocicleta, etc mi petición es crear una app del ayuntamiento que contenga toda la información sobre cada tipo de movilidad. Además de las ordenanzas que atañen a cada una, puede informar de horarios de bus, paradas, alteraciones de la linea, también sobre calles cortadas al trafico. Debería ser personalizada un modelo similar a "Mi DGT" de la Dirección general de Trafico, donde se pudiese subir una foto, subir tu carnet de conducir, cuando entre en vigor llevar tu homologación de VMP y poder registrarlo, comunicarte multas del Ayuntamiento, etc. También sería interesante que en la App enviase notificaciones en las que hiciese preguntas sencillas sobre la normativa y premiar las respuestas correctas con algún punto que sirva para algo. También se podría usar para solicitar tramites que tengan que ver con la movilidad.	Virtual . Servicios de internet.	SI